



**ALTA CALIDAD EN FILTROS PARA SU MOTOR**



## BOLETÍN TÉCNICO INFORMATIVO

Recomendación para las siguientes aplicaciones:

- **Hyundai Tucson ix35**  
**Motor:** 2.0 gasolina  
**Modelos:** 2014-2015-2016
  
  - **Kia Sportage**  
**Motor:** 2.0 gasolina  
**Modelos:** 2014-2015-2016
1. Antes de realizar el mantenimiento del vehículo se debe revisar el estado del filtro de aceite actual, si este se encuentra abombado o deformado por favor abstenerse de realizar el cambio y sugerir al cliente llevar el vehículo al concesionario.
  
  2. Recomendamos seguir las instrucciones del manual del propietario del vehículo para la aplicación del lubricante el cual debe ser:
    - **Lubricante sintético 5w30**
    - **Lubricante sintético 10w30**

**PRECAUCIÓN:** utilizar un lubricante diferente genera un sobre esfuerzo a la bomba ocasionando la sobrepresión en el sistema, lo que puede generar una deformación en el filtro, daños del empaque y pérdida de lubricante.

3. **Por favor aplicar únicamente el filtro de aceite original 26300-35505** con lubricante sintético, en caso de no seguir las recomendaciones emitidas en el presente boletín técnico informativo, **PREMIUM FILTERS**, no se hace responsable por la ocurrencia de alguna eventualidad que se llegara a presentar.

Agradecemos su atención y no olvide que cualquiera que sea su necesidad estaremos dispuestos a atenderlo.